

LOTE 01

DESCRIÇÃO

CAMINHÃO FORD/F4000 G, ANO 2009, COR VERMELHO, DIESEL, PLACA KKR 5874, CHASSI 9BFLF479X9B066697

INICIAL LEILÃO R\$ 20.000,00

DÉBITO DETRAN R\$ 790,00

SITUAÇÃO: MOTOR BATIDO SEM FUNCIONAR COM VAZAMENTO DE ÓLEO, BANCOS DANIFICADOS, PINTURA QUEIMADA, PNEUS DESGASTADOS, AMORTECEDORES QUEBRADO.



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 02

DESCRIÇÃO

SUCATA DE FIAT FIORINO

INICIAL LEILÃO R\$ 2.000,00



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 03

DESCRIÇÃO

FIAT TORO FREEDOM AT9 D ,ANO 2018\2019 ,COR BRANCA ,DIESEL, PLACA
PEA 6516,CHASSI 988226165KKC02490

INICIAL LEILÃO R\$ 38.000,00

DÉBITO DETRAN R\$ 2.704,00

SITUAÇÃO: BOMBA DE COMBUSTIVEL ,CORREIA DENTADA ,RADIADOR
QUEBRADO,MOTOR BATIDO, PNEUS DESGASTADOS, AMORTECEDORES
QUEBRADO.



**DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE
DEVE SER LEILOADO.**

LOTE 04

DESCRIÇÃO

RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, VIN NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO 9B92114T74DBDT4279

INICIAL LEILÃO R\$ 35.000,00

SITUAÇÃO: CILINDRO ESTABILIZADOR , VIRABREQUIM, COROA E PINHÃO QUEBRADO, MOTOR BATIDO , PARTE ELETRICA QUEBRADO , PNEUS DESGASTADOS



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 05

DESCRIÇÃO

FIAT TORO FREEDOM AT9 D ,ANO 2018\2019,COR BRANCA ,DIESEL, PLACA PDT 6985 ,CHASSI 988226165KKB99268

INICIAL LEILÃO R\$ 40.000,00

DÉBITO DETRAN R\$ 4.909,00

SITUAÇÃO: MOTOR SEM FUNCIONAR COM VAZAMENTO DE ÓLEO CABEÇOTE , BOMBA INJETORA , BICOS INJETORES QUEBRADO, LATARIA AVARIADA, PINTURA AVARIADA, PNEUS DESGASTADOS, AMORTECEDORES E SUSPENSÃO QUEBRADA.



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 06

DESCRIÇÃO

SUCATA DE FIAT UNO

INICIAL LEILÃO R\$ 2.000,00



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 07

DESCRIÇÃO

ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE ,ANO 2013\2013 ,COR AMARELO,DIESEL,
PLACA PFZ 3964 ,CHASSI 9532E82W7DR322254

INICIAL LEILÃO R\$ 15.000,00

DÉBITO DETRAN R\$ 630,00

SITUAÇÃO: PNEUS DESGASTADOS BANCOS QUEBRADOS, MOTOR BATIDO
,PARTE ELETRICA , PARTIDA ,PAINEL ,EMBREGEM,VALVULA DO SISTEMA
,PARA-CHOQUE QUEBRADO



**DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE
DEVE SER LEILOADO.**

LOTE 08

DESCRIÇÃO

SUCATAS DIVERSAS ,CARÇA DE FREEZER,CADEIRA ODONTOLOGICA ,BEÇO,MACA,TUDO QUE SE ENCONTRA NA FOTO

INICIAL LEILÃO R\$ 800,00



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.


LOTE 09

DESCRIÇÃO

ONIBUS CAIO INDUSCAR 15.190 SENIOR MIDI,ANO 2013,COR AMARELO,DIESEL,CHASSI 95322E82W1DR317034

INICIAL LEILÃO R\$ 13.000,00

SITUAÇÃO: BANCOS QUEBRADOS , MOTOR BATIDO EMBREAGEM,,PARTE ELETRICA , PARTIDA ,PAINEL , PARA-CHOQUE,CAIXA DE MARCHA QUEBRADO. PNEUS DESGASTADOS



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.

LOTE 10

DESCRIÇÃO

ONIBUS 15.190 EOD E.HD ORE ,ANO 2011 ,COR AMARELO,DIESEL, PLACA PFA 4196

INICIAL LEILÃO R\$ 25.000,00

SITUAÇÃO: PNEUS DESGASTADOS BANCOS QUEBRADOS, MOTOR BATIDO ,PARTE ELETRICA , PARTIDA ,PAINEL ,EMBLEAGEM,VALVULA DO SISTEMA ,PARA-CHOQUE, CABEÇOTE, BOMBA INJETORA QUEBRADO



DEVIDO AO ALTO CUSTO DE RECUPERAÇÃO FICAMOS DE ACORDO QUE DEVE SER LEILOADO.